



Mantenimiento L2 a un generador ABB de 37 MVA a bordo de un FPSO

Operación offshore en un FPSO | México | Abril de 2026



Fotografía del reporte técnico del mantenimiento L2, abril de 2026.

EQUIPO INTERVENIDO

ABB | AMS 1250 LE | 37,000 kVA | 11 kV

ALCANCE DOCUMENTADO

- Inspección de devanados, conexiones y zonas accesibles.
- Pruebas de aislamiento, resistencia óhmica y evaluación eléctrica.
- Revisión de PMG, excitación y diodos rectificadores.

RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

El reporte de abril de 2026 registró resultados eléctricos satisfactorios. La corrosión exterior quedó pendiente de atención. El alcance L2 no incluyó extracción del rotor ni overhaul L3/L4; una intervención mayor requiere resolver el espacio y las maniobras a bordo.

Resultados del servicio documentado; no sustituyen una evaluación actual del activo. Para otro proyecto, confirmar alcance, condiciones y criterios de aceptación.

[Solicitar una evaluación similar](#)

[Ver caso y registro completo](#) →

temisapowergen.mx | Ficha pública 2026-10-03