




Evaluar la rehabilitación de un rotor de cuatro polos

REFERENCIA TÉCNICA | Orientación de alcance



Fotografías del archivo de taller TEMISA, usadas como referencia visual de componentes y trabajos. No identifican por sí solas el equipo nominal descrito ni acreditan sus resultados.

REFERENCIA DEL CATÁLOGO

Marca no identificada | 4 polos · polos salientes · aplicación cogeneración

ACTIVIDADES A DELIMITAR

- Delimitar las zonas que requieren reparación
- Definir materiales y procedimientos según el diseño y diagnóstico
- Acordar ensayos eléctricos y balanceo cuando corresponda

PREPARAR LA EVALUACIÓN

La rehabilitación de un rotor para cogeneración comienza con la identificación del componente y la evaluación de su condición eléctrica y mecánica. Esta referencia orienta la preparación de un servicio. Los datos nominales proceden del catálogo y deben confirmarse con la placa de la unidad. No se atribuyen una intervención ejecutada, resultados medidos ni aceptación del cliente.

Referencia de planificación; no atribuye una ejecución ni resultados medidos. El alcance, plazo y criterios de aceptación se acuerdan por equipo.

[Solicitar una evaluación similar](#)

[Consultar referencia](#) →