




Definir el mantenimiento de un turbogenerador BRUSH de 41,250 kVA

REFERENCIA TÉCNICA | Orientación de alcance



Fotografías del archivo de taller TEMISA, usadas como referencia visual de componentes y trabajos. No identifican por sí solas el equipo nominal descrito ni acreditan sus resultados.

REFERENCIA DEL CATÁLOGO

BRUSH | BDAX 71-193ERH | 41,250 kVA | 13,800 V

ACTIVIDADES A DELIMITAR

- Delimitar las actividades de mantenimiento por componente
- Acordar verificaciones mecánicas y pruebas del aislamiento
- Definir criterios y registros para el cierre del servicio

PREPARAR LA EVALUACIÓN

La revisión de un turbogenerador debe separar la condición mecánica del tren de la condición del sistema aislante. Esta referencia orienta la preparación de un servicio. Los datos nominales proceden del catálogo y deben confirmarse con la placa de la unidad. No se atribuyen una intervención ejecutada, resultados medidos ni aceptación del cliente.

Referencia de planificación; no atribuye una ejecución ni resultados medidos. El alcance, plazo y criterios de aceptación se acuerdan por equipo.

[Solicitar una evaluación similar](#)

[Consultar referencia](#) →